



## FAST SHINE PROTECTIVE POLISH

### 速效清洁抛光剂



### 产品描述

不含研磨粒子，是恢复和保持原始深色光泽的理想选择。也可以去除清漆表面细小的划痕和抛光影。为了尽量避免污染的可能，请勿在阳光直射或高温表面上使用。

使用方法：搭配柔软海绵垫使用，在抛光盘面上涂抹适量的产品，低转速启动抛光机，然后加速至（1000-2000RPM）。同时以交叉运动将产品散布均匀。根据表面漆面情况，适当调整抛光机的压力和移动速度，随时观察表面变化，避免温度过高。最后，用干净的毛巾擦拭表面即可。如有必要，可重复上述操作，直至达到理想效果。

### 物理性能

颜色: 灰色

状态: 软膏

气味: 无味

爆炸: 无

可燃性: 不易燃

稳定性：储存温度 - 15°C至+45°C